

Вид работ	Предполагаемая стоимость, руб.	Окончательная стоимость работ, руб.	Выполнение работ
Установка редукторов на систему ГВС	>80 000,00		
Замена оконных заполнений (15 окон)	165 000,00		
Замена шибера в мусороприёмных камерах	>40 000,00	32 000,00	Шиберы заменены в марте 2016г.
Замена повреждённых клапанов и хомутов на стоялах мусоропроводов	8 клапанов – 46 900,00	46 900,00	Клапана заменены 12.04.2016
Замена освещения на светодиодное (в связи с поломками и вандализмом)	> 150 000,00	123 625,00 – светильники 73 100,00 – стоимость работ по замене	Заменено в местах ОП, восстановлено в местах ОП в апреле 2016г.
Ремонт мусороприёмных камер (рекомендация МЧС)	1 камера – 41 000,00 (всего в доме 5 камер)		
Ремонт входных групп (очистка и окраска козырьков, стен и дверей)	От 500 руб. за 1 кв.м.		
Замена регистратора видеонаблюдения и камер видеонаблюдения в связи с вандализмом	>45 000		
Ремонт лифтовых помещений (предписание надзорных органов)	От 500 руб. за 1 кв.м.		
Замена дверных проёмов в парадных 5 шт.	От 39 000,00 руб. за 1 Дверное заполнение		
Герметизация межпанельных стыков	>170 000,00		
Юр. Услуги, договора подряда, чеки, хозрасходы, госпошлины	---		
Установка подъёмных пандусов	1 парадная – 20 000,00руб.		
Устранение протечек в кровле (герметизация 5 лифтовых шахт, герметизация водосточного жёлоба)	1 шахта = 80 855,50 руб.		



Председатель правления ТСЖ «Коллонтай-45к.2» \_\_\_\_\_

*Е.П. Симякова*

Симякова Е.П.

